

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы
управы района Хамовники
Е.А. Берсенева



14 февраля 2018

Акт
комиссионного обследования

г.Москва

14 февраля 2018

Комиссией в составе:

Заведующий сектором по вопросам строительства и имущественно-земельных отношений управы района Хамовники

Смирнова И.Б.

Главный инспектор Технической инспекции ОАТИ г.Москвы

Козлов С.В.

Советник управления территориального контроля ДКН г. Москвы

Матвеева О.В.

Технический заказчик ПМА «Стройпроект»

Качинский О.С.

Начальник участка ООО СК «Русский Трест»

Леонов А.В.

Проведено обследование земельного участка по адресу:

Ул.Остоженка д.7, стр.1

В ходе обследования установлено:

При производстве земляных работ по раскопке траншеи под теплотрассу к строящемуся объекту по адресу: ул. Остоженка д. 9/14 выявлены фрагменты стен из кирпича. Кладка предположительно XX века.

Работы по устройству теплотрассы производятся в соответствии с, согласованным Департаментом культурного наследия города Москвы, разделом об обеспечении сохранности объектов культурного наследия.

Археологическое сопровождение работ осуществляет ООО «Археологические изыскания в строительстве» по договору № 18Н-274 от 02.08.2018. Запрета на производство работ от археологического надзора не поступало.

Выявленные фрагменты стен находятся за пределами зоны охраны ОКН.

Подрядчику ООО СК «Русский Трест» в установленном порядке оформлен Ордер ОАТИ на производство земляных работ, обустройство и содержание строительной площадки № 18010329/2.

Проезд к подъездам жилого дома обеспечен.

Подписи членов комиссии:

	Смирнова И.Б.
	Козлов С.В.
	Матвеева О.В.
	Качинский О.С.
	Леонов А.В.

