



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ

19 сентября 2019 № 14/17

**О недостатках выполненных работ
при реконструкции спортивного
объекта «Центр дворового футбола
имени Г.Д. Качалина»**

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст.140-145, на основании обращений жителей района Хамовники, заслушав информацию о ходе реконструкции «Центра дворового футбола имени Г.Д. Качалина»,

Совет депутатов решил:

1. Поддержать замечания содержащиеся в акте от 17 сентября 2019г. о недостатках выполненных работ при реконструкции спортивного объекта «Центр дворового футбола имени Г.Д. Качалина» (Приложение).
2. Направить настоящее решение Мэру Москвы, в Правительство Москвы, в Префектуру ЦАО, управу района Хамовники, в Прокуратуру города Москвы.
3. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Хамовники города Москвы: mo-hamovniki.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники Парушину А.Е. и Воронкова А.О.

Глава муниципального округа Хамовники

А.К. Лукьянова

Акт

о недостатках выполненных работ при реконструкции спортивного объекта «Центр дворового футбола имени Г.Д. Качалина»

г. Москва

"17" сентября 2019 года

Место составление Акта: ЦДФ имени Качалина (Фрунзенская набережная, владение 50)


Мы, нижеподписавшиеся депутаты Совета депутатов МО Хамовники: Воронков А. О., Парушина А.Е., представитель Инициативной группы квартала № 2542 и Совета дома 50 по Фрунзенской набережной Иванов А.В. при осмотре территории Центра дворового футбола имени Качалина, реконструкцию которого в настоящий момент проводит ГБУ «Жилищник района Хамовники», выявили следующие существенные недостатки (фотофиксация прилагается):

1. Опоры освещения, опоры для электронного табло и трибуны установлены от кромки поля в 80-90 сантиметрах, что является грубым нарушением целого свода правил и рекомендаций при проектировании и строительстве спортивных плоскостных объектов. Опоры и трибуны должны располагаться на расстоянии 1,5–2 метра от футбольного поля. При корректировке плана реконструкции жители настоятельно просили перенести опоры освещения вплотную к забору и опоры табло в район угла футбольного поля около раздевалок. Это не сделано. Размещение опор освещения даже не соответствует Проекту, на который ссылаются во всех письмах жителям представители Префектуры ЦАО.
2. До реконструкции ГБУ «Жилищник» проинформировал жителей, что после установки опор — освещенность футбольного поля будет достаточной и прожектора будут отрегулированы специалистами по освещению. Этого не сделано. И освещенности футбольного поля из расчёта по два прожектора на каждой из опор освещения по нормативам — не хватает.
3. Представитель ГБУ «Жилищник» Варол Т.В. согласовала с жителями количество скамеек, которые должны были установить на территории Центра дворового футбола: по 7 скамеек по каждой из сторон от центрального входа (всего 14). На момент составления Акта на территории ЦДФ находится только 7 скамеек.
4. При согласовании с жителями должны были привезти две пары мини-футбольных ворот. Этого сделано не было. На данный момент на территории стадиона — одна пара мини-футбольных ворот. Пара больших футбольных ворот недоукомплектована. Отсутствуют нижние скрепляющие ворота элементы.
5. При согласовании с жителями должны были установить видеонаблюдение. Это сделано не было

6. При согласовании с жителями был разработан макет стенда стадиона при входе, а также отправлен фото Г.Д Качалина для нового баннера. Новый стенд по проекту — не установлен. Новый баннер не заказан.

7. По просьбам тренеров на окне тренерской так и не была установлена защитная от мячей решетка. Болты на декоре раздевалок не закрыты пластмассовыми заглушками

8. Многочисленные настоятельные просьбы жителей не закрывать искусственной травой деревья вплоть до стволов – не услышаны. Жителями была разработана схема обрезки искусственной травы около деревьев (Приложение 1) на расстоянии метра от ствола в соответствии с установленными природоохранным законодательством нормами во избежание гибели деревьев и замены искусственной травы на рулонную. Указанная просьба игнорируется, работы не выполнены.



- площадь, со специальным покрытием футбольного поля
- площадь, без покрытия (требования к содержанию зеленых насаждений)

Значения ширины открытых полос земли показаны в метрах, с отсчетом от ограждения (например 1,90 - это 1,90м от ограждения до края открытой полосы земли)

Так как, во время подготовки поля к настилу специального покрытия был изменен уровень грунта, в том числе около стволов деревьев, необходимо досыпания плодородного грунта на площадь открытых участков земли (участков без специального покрытия). Указанное регламентируется требованиями к содержанию зеленых насаждений

Пр. 1 - правый край полосы земли должен быть вровень с краем футбольного поля (разлиновкой)

Пр. 2 - левый край полосы земли должен быть с отступом 1,2 м от ствола дерева

Пр. 3 - участок земли вокруг дерева должен быть рассчитан следующим образом - по 1 м. в три стороны (номера из ориентации по плану - вверх, вниз и влево), направо - довести до соединения с непрерывной полосой вдоль ограждения

Приложение I

Выводы: Реконструкция спортивного объекта «Центр дворового футбола имени Г.Д. Качалина» не может считаться завершенной до исправления всех вышеперечисленных недостатков.